



Übersicht der Brennwertbezirke BAG:

- 1) Waidhaus
- 2) Rimpar
- 3) Schwandorf
- 4) Dallackenried
- 5) Hemau-Wollmannsdorf
- 6) Rothenkreuz
- 7) Vilseck-Schönlind
- 8) Wernberg-Köblitz
- 9) Wegscheid-Wildenranna
- 10) Westliche Oberpfalz (WO)
- 11) Tiefenbach Gramming
- 12) Amberg
- 13) Ascha
- 14) Hartenricht/Teublitz
- 15) Painten
- 16) Schwanenkirchen
- 17) Schwarzach
- 18) Wald
- 19) Weiherhammer
- 20) Zwiesel
- 21) Mitterteich
- 22) Hirschbach
- 23) Arnschwang
- 24) Postbauer Heng

- Gasversorgte Orte/Ortsteile (BAG)
- BZ Bezugsstation Fremdanlagen
- R7 Bezugsstation Eigentum BAG
- BZ Bezugsstation
- BZ Bezugsstation
- AB Abgabestation an Weiterverteiler
- AB Abgabestation
- Gas - / Wärmeversorgung
- EGT Erdgastankstelle
- EGT Erdgastankstelle (fremd)